



PROTEGER

FER-FONTE

CIRE NOURRISSANTE FERRONNERIE

*Apporte une patine gris anthracite et
une protection contre la rouille.*



Destination

- Acier, fonte, métaux ferreux, fer forgé
- S'utilise également pour les accessoires de cuisine, les poêles en fonte, barbecues...

Performances

- Élimine graisses, suie, cendres et poussières.
- Résistante à la chaleur

Mode d'emploi

1. Appliquez la Cire Nourrissante Ferronnerie au pinceau ou au chiffon en couche fine.
2. Laissez sécher 2 heures.
3. Lustrez au chiffon doux.

Le conseil Libéron

- Le dégagement de fumée lors de la remise en service du poêle ou de la cheminée est passager et non toxique.
- La Cire Nourrissante Ferronnerie peut aussi s'appliquer sur du bois (intérieur uniquement).

Teinte: noir graphité

Aspect: satiné après lustrage

Conditionnement : 250ml

Temps de séchage : 2h

Rendement en 1 couche par 1L : 20 m²

Nettoyage: white spirit ou décireur Libéron

Matériel : chiffon

Fréquence : 1X par an